



**CHIMIMECA**  
INNOVATIVE CHEMICAL METAL FINISHING

## ODTŁUSZCZANIE

Jest wstępną fazą, którą wykonuje się przed innymi procesami obróbki. Ma na celu usunięcie tłustej warstwy takiej jak: oleje z walcowania, smary z wytlaczania lub obróbki, produkty ze szlifowania, ślady palców itp.

Wynikiem odtłuszczenia chemicznego z użyciem preparatu **PROSOLV 541** jest zaawansowane oczyszczenie oraz odtlenienie powierzchni i przygotowanie jej do operacji produkcyjnych w szczególności trawienia i pasywacji. Zastosowanie preparatu **PROSOLV 541** przed procesem trawienia skraca czas obróbki i przyczynia się do podniesienia jednorodności powierzchni.

Wersja 01/2021

# KARTA TECHNICZNA PROSOLV 541

### OPIS PRODUKTU:

**PROSOLV 541** przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego. Odtłuszczacz, odtleniacz i pasywator ciekły w jednym. Ujednotolica powierzchnię, poprawia aspekt wizualny.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO APLIKACJI:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Produkt rozcieńczalny w wodzie w stosunku 2:1 dla zastosowań w postaci kąpeli. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania lekko wymieszać.

### APLIKACJA PREPARATU:

**PROSOLV 541** można stosować na surowe powierzchnie nawet bez wcześniejszego przygotowania i czyszczenia.

**Sposób użycia** : kąpiel, natrysk;

**Czas kontaktu** : 30 min – 1 h;

Splukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem do PH obojętnego. W przypadku stosowania do obróbki końcowej, najlepsze efekty daje splukiwanie wodą demineralizowaną.

### ZALECENIA WYKONAWCZE:

- Przed przystąpieniem do stosowania zapoznać się z Kartą Charakterystyki **PROSOLV 541**.
- Nie stosować na nagrzane powierzchnie.
- Stosować w temperaturze od +4°C do +25°C.
- Podczas kontaktu z produktem stosować środki ochrony osobistej odporne na działanie produktu: odzież ochronną, okulary, rękawice ochronne, ochronę twarzy wraz z ochroną dróg oddechowych.
- Zapewnić przewiew lub wentylację.
- Wszystkie narzędzia zaraz po zastosowaniu umyć wodą.
- Nie usuwa śladów flamastrow i markerów – użyć odpowiedniego rozpuszczalnika.

### PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w temperaturze od +5°C do +40°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do zastosowania: 24 miesiące od daty produkcji.

### ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

Produkt może powodować poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pary lub mgły.

Dla bezpiecznego użytkowania należy unikać uwolnienia produktu do środowiska. Podczas wykonywania robót nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy wraz z ochroną dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć i nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy lub wystąpienia podrażnienia skóry albo wysypki należy zgłosić się do lekarza. W przypadku połknięcia popić dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

### UWAGI KOŃCOWE:

Producent i Dystrybutor odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego zastosowania. Stosując **PROSOLV 541** należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, odpowiednich norm branżowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wątpliwości skontaktować się z Działem Technicznym Producenta.